

| | | | | | |
|------|------------------|------|-----|------|-----------------|
| 通報件数 | 通報件数のうち、 | | | | |
| | 建設管理課で 対応したもの | 対応完了 | 対応中 | 経過観察 | 確認できず (対応不可) |
| 3件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |

※上記件数は、受付期間中の通報のみ対象

| |
|--|
| <p>対応状況について</p> <p>対応完了…対応が完了しました。</p> <p>対応中 …対応予定です。</p> <p>経過観察…現場を確認したところ、 早急な対応は必要でなく、経過観察としました。</p> <p>確認できず…現場を確認したところ、損傷等の確認ができませんでした。</p> |
|--|

- ・大野城市公式LINEへの通報のうち、道路の損傷等に関する通報で、大野城市建設管理課が対応したものになります。
- ・大野城市建設管理課が管理していない施設については、内容に応じて関係各所に情報提供しています。
- ・損傷や不具合以外の意見や提案については、参考とさせていただきます。

| 受信日 | カテゴリ | 詳細カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 |
|-------|------|--------|-----------|---------------|------|
| 2月5日 | 道路 | カーブミラー | 上大利1-2-9 | カーブミラーの損傷 | 対応完了 |
| 2月13日 | 道路 | 路面（舗装） | 月の浦1-21-8 | ひび割れしている | 対応完了 |
| 2月27日 | 道路 | カーブミラー | 筒井4-19-10 | ミラーの角度が合っていない | 対応完了 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |