

通報件数	通報件数のうち、				
	建設管理課で 対応したもの	対応完了	対応中	経過観察	確認できず (対応不可)
10件	7件	10件	0件	0件	0件

※上記件数は、受付期間中の通報のみ対象

#### 対応状況について

対応完了…対応が完了しました。

対応中 …対応予定です。

経過観察…現場を確認したところ、

早急な対応は必要でなく、経過観察としました。

確認できず…現場を確認したところ、損傷等の確認ができませんでした。

- ・大野城市公式LINEへの通報のうち、道路の損傷等に関する通報で、大野城市建設管理課が対応したものになります。
- ・大野城市建設管理課が管理していない施設については、内容に応じて関係各所に情報提供しています。
- ・損傷や不具合以外の意見や提案については、参考とさせていただきます。

受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
10月2日	道路	側溝・蓋	仲畑1-31-30	境界ブロックの剥離	対応完了 (民地のため所有者に連絡済)
10月3日	道路	その他	瓦田5-13-1	木の根上がり	対応完了
10月5日	道路	その他	曙町2-3	街路樹の傾き	対応完了 (那珂県土整備事務所に連絡済)
10月6日	道路	その他	月の浦2-18-25	樹木の倒木	対応完了 (公園街路課に連絡済)
10月13日	道路	側溝・蓋	旭ヶ丘1-2-20	側溝蓋のガタツキ	対応完了
10月13日	道路	路面（舗装）	旭ヶ丘2-15-21	路面の損傷	対応完了
10月14日	道路	その他	横峰2-20-25	交通安全施設の破損	対応完了

10月15日	道路	路面（舗装）	東大和3-8-11	路面の損傷	対応完了
10月15日	道路	側溝・蓋	上大和3-2-10	側溝蓋の破損	対応完了
10月24日	道路	その他	御笠川1-18-2	樹木の伐採	対応完了