

通報件数	通報件数のうち、				
	建設管理課で 対応したもの	対応完了	対応中	経過観察	確認できず (対応不可)
12件	4件	9件	0件	3件	0件

※上記件数は、受付期間中の通報のみ対象

<p>対応状況について</p> <p>対応完了…対応が完了しました。</p> <p>対応中 …対応予定です。</p> <p>経過観察…現場を確認したところ、 早急な対応は必要でなく、経過観察としました。</p> <p>確認できず…現場を確認したところ、損傷等の確認ができませんでした。</p>
--

- ・大野城市公式LINEへの通報のうち、道路の損傷等に関する通報で、大野城市建設管理課が対応したものに なります。
- ・大野城市建設管理課が管理していない施設については、内容に応じて関係各所に情報提供しています。
- ・損傷や不具合以外の意見や提案については、参考とさせていただきます。

受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
11月6日	道路	カーブミラー	仲畑2-5-1	カーブミラーの角度調整	対応完了
11月6日	道路	カーブミラー	川久保1-14-6	カーブミラーの角度調整	対応完了
11月6日	道路	路面（舗装）	川久保1-14-6	路面の損傷	経過観察
11月6日	道路	路面（舗装）	川久保1-14-6	街路樹の枝垂れ下がり	対応完了
11月11日	道路	その他	白木原1-6-7	横断歩道の線が消えている	対応完了 (春日警察署に連絡済)
11月13日	道路	その他	牛頸3-3-26	法面から木が倒れてきている	対応完了 (産業振興課に連絡済)
11月13日	道路	その他	下大利1-12-5	ガードレールの破損	対応完了 (公園街路課に連絡済)

11月13日	道路	その他	下大利1-10-5	点字ブロックの破損	対応完了 (公園街路課に連絡済)
11月19日	道路	その他	筒井4-21-13	街路樹の根上がり	対応完了
11月20日	道路	その他	月の浦1丁目	遊歩道に水が滲みている	対応完了 (公園街路課に連絡済)
11月20日	道路	側溝・蓋	乙金1-1-6	側溝の蓋が割れている	経過観察
11月22日	道路	その他	瑞穂町4-4-21	道路標示が消えている	経過観察