

大野城市

通学路合同安全点検

危険箇所対策実施状況

(R5 年度点検分)

※点検実施者：警察・道路担当者・市
防犯担当・教育委員会・学校


大野小学校



① セブンイレブン前(瓦田1-3)

番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	車がスピードを出すが、横断歩道がない。交差点から車両を確認しづらい。	減速マークの延伸、注意喚起の路面シート設置	市	令和6年度
		カーブがあり、横断歩道の設置は危険	警察	-

大野北小学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	歩道橋上の電線が歩行者の手の届きそうな場所にある	児童への交通安全指導 (九州電力に要望したが、移設は難しい)	教育委員会・学校	随時継続実施
②	脇道から出てくる車・自転車に児童が接触しそうになる	隅切部区画線引き直し	市	令和6年度



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	歩道が狭く児童の通行に支障がある	ベンチの撤去	市	完了
②	道路両端に児童送迎車両が停車し、通行に支障がある	保護者への呼びかけ	教育委員会・学校	随時継続実施
③	県道からの左折進入車が、横断歩道を渡る児童に接触する危険がある	ポストコーンの設置	県	完了
		警察へ管内高校への当箇所の自転車安全指導を依頼	市	依頼済み
		時間帯一方通行規制の実施	警察	区と調整中
④	上り坂頂上に横断歩道があり、車両から確認しづらい	注意喚起の路面シート設置	市	令和6年度
⑤	横断歩道がある方の歩道は、幅が狭い	横断歩道設置は、カーブ区間の立ち上がり、及び坂道の頂上のため危険	警察	-
		児童への交通安全指導	教育委員会・学校	随時継続実施

大野東小学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	脇道からの見通しが悪い	見通し特に問題なし	市	経過観察
②	田んぼの側溝の調整弁の蓋がなく危険	所有者へ水利組合を通じて要望	市	要望済み
③	車が歩行者を優先せず危険	カーブミラー設置	市	令和6年度
④	脇道からの見通しが悪い	見通し特に問題なし	市	経過観察
⑤	歩行者信号の時間が短い	時間調整	警察	令和6年度
⑥	坂の上り向きに見通しが悪い	見通し特に問題なし	市	経過観察
⑦	脇道から左側に向かって見通しが悪い	カーブミラー設置	市	令和6年度
⑧	横断歩道に信号がない	信号機設置問題あり	警察	-

大和小学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	ブロック塀倒壊の恐れがある	所有者へ注意喚起	市	注意喚起済み

平野小学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	道幅が狭く危険である。	ガードパイプ設置	市	令和6年度

大城小学校

③現人橋乙金線(株)ほがや前(大城 2)



② 井の口・釜蓋線(大城 3-35、36)

① 大城 5-22

番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	車の往来が多いが、横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	警察	完了
		舗装の打ち替え	市	完了
②	歩道が狭い。側溝蓋の穴が大きい。 脇道から井の口・釜蓋線に出る際、見通しが悪い。	水路への転落防止柵設置	市	完了
		側溝蓋の改良	市	令和6年度
③	新しい住宅街から来る児童や中学生が車の往来が多い にもかかわらず道を渡り、横断歩道がなく危険	坂道の頂上のため、横断歩道を設置するのは危険であり、近くの信号交差点から近距離である	警察	-
		通学路の設定について調整する	教育委員会・学校	随時継続実施

下大利小学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	渋滞で停車中の車の間から児童が横断することが多い。進入禁止違反車や、車線をはみ出す車が多い。	取締りの強化	警察	随時継続実施
②	時間限定（7：30～8：20）の一方通行違反車が多い	取締りの強化	警察	随時継続実施
③	車がスピードを出したまま三叉路の交差点を通る。	カラー舗装及び区画線の更新、交差点カラー化	市	令和6年度
④	児童がマンション前の道路を横切っている。スピードを出して通る車が多く、非常に危険である。	横断歩道の新設	警察	令和6年度 上申予定

御笠の森小学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	車がスピードを出す。脇道から車が左折する際、タイヤが歩道にはみ出す。	歩道に横断防止柵を設置	市	完了

大野中学校

① まつくま小児科前(曙町1)



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	一旦停止を守らず、交差点に進入する車両がいる。	横断歩道、信号機の新設	警察	令和6年度
		グリーンベルト、ポストコーン設置	市	完了

大野東中学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	歩道が狭く、一列で通っても車に当たりそう。	グリーンベルトの更新	市	R6年度

大和中学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	車両及び自転車の通りが多く、登下校時に危険。	JRへ踏切遮断時間短縮を要望	市	随時継続実施
		筑紫中央高校の自転車マナー講習にて連携して啓発	市	随時継続実施

平野中学校



番号	状況	対策	実施者	対応状況
①	生徒が道路を横断し危険	クイックシート設置	市	完了
②	交通量が多くなり、見通しが悪く危険	カーブミラー設置	市	完了